

1. Расточку внутренних диаметров производить совместно с вкладышем нижним. (черт. № Р-0206).
2. H14, h14, ±IT14/2

Коксовый цех №2	Р-0207
Вкладыш верхний. Электропривод ЭК-14	12,6 | 1:2
Бр. ОЦС4-4-17-2 ГОСТ [illegible]	ОАО „[illegible]“