



Подан к про-ву
на 2023 г
Кавицис
Александр



Q-8(1:1) C







Схема контроля размера E



2. 46 ... 50 НЕС для 43688... 7222.
3. * Размеры для strapok.
4. 414, НК, #T44/2.
5. Маркировка по РИ 24, 854.01-89 на бирке.
6. Провести краску - каталитический контроль поверхностей Г и Д по ПНАЗТ - 7-018-89, класс чистоты поверхности III.
7. Размер М - наибольшее сечение радиуса Н при пересечении фибры.

[illegible]