

подачи к производству  
на 2023г. Косыкин АС  
Жуков









Схема контроля размера E



1. Гр. III ГОСТ 8479-70.
2. 46...50 НР<sub>с</sub> (1, 688...722).
3. \* Размеры для справок.
4. 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2.
5. Маркировать по РД 24.854.01-89 на *двух* с.
6. Проверить качество и количество контроля поверхностей Г и Д по ПНАЗ - 7-018-89, класс чистоты/влажности III.
7. Размер М - наибольшее значение радиуса R при переключении

[illegible]