


Перб. примен.	3	МС21.МПС.500.000.000
Справ. №		
Подпись и дата		
Изм. №		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Изм. №		



900'000'005'3UW'1Z3W E

√Ra 3,2 (✓)



Б-Б (1:1)

А (1:1)



- 1 35,5...42,5 HRC. Группа контроля 3 – по ОСТ 1 00021-78.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.
- 3 * Размер обеспечивать инструментом.
- 4 *¹ Скруглить любой кривой в пределах указанного допуска.
- 5 Размеры [...] выполнять совместно с деталью 3 МС21.МПС.500.000.001 в сборочной единице 3 МС21.МПС.500.000.000.
- 6 Покрытие: Хим. Пас.
- 7 *² Размер для справок.
- 8 Маркировать Ч и клеймить К на бирке.

					Э МС21.МПС.500.000.006				
					Гайка упорная	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				0,183	2:1
Разраб.	Сапрыкин								
Проб.									
Т. контр.									
						Лист		Листов 1	
					Круг $\frac{В1-55 \ 2590-2006}{07Х16Н6 \ ТУ \ 14-1-205-72}$				
Н. контр.									
Утв.									