



$$\sqrt{Ra} \ 3,2 \ (\checkmark)$$


- 1 35,5...42,5 НРС. Группа контроля 3 – по ОСТ 1 00021-78.
- 2 \* Размеры обеспеч. инстр.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.
- 4 Неуказанные фаски 0,5х45°.
- 5 Контроль магнитопорошковый – по РТМ 1.2А.020-2011.
- 6 Положение лысок Г и Д относительно других поверхностей не регламентируется.
- 7 Покрытие: Хим.Пас.
- 8 Маркировать Ч, клеймить К на бирке.

|           |            |          |         |      |                                       |      |  |          |         |
|-----------|------------|----------|---------|------|---------------------------------------|------|--|----------|---------|
|           |            |          |         |      | Э МС21.МПС.500.000.009                |      |  |          |         |
| Изм.      | Лист       | № докум. | Подпись | Дата | Ось крепления ЧАВ<br>резервная нижняя | Лит. |  | Масса    | Масштаб |
| Разраб.   | Гусев А.С. |          |         |      |                                       |      |  | 0.091    | 2:1     |
| Проб.     |            |          |         |      |                                       |      |  |          |         |
| Т. контр. |            |          |         |      |                                       | Лист |  | Листов 1 |         |
| Н. контр. |            |          |         |      | 07Х16Н6-Ш ТУ 14-1-1660-76             |      |  |          |         |
| Утв.      |            |          |         |      |                                       |      |  |          |         |