



Справ. №	Перб. примен.
	Э МС.21.МПС.500.000.000

Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата

Э МС.21.МПС.500.000.012

$\sqrt{Ra} \ 3,2 \ (\checkmark)$



- 1 35,5 ... 42,5 HRC. Группа контроля 3 ОСТ 1 00021-78.
- 2 Неуказанные радиусы 1 мм.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.
- 4 Покрытие Хим. Пас.
- 5 Маркировать 4 и клеймить К на бирке.

					Э МС.21.МПС.500.000.012						
					Гайка оси крепления ЧАВ			Лит.	Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						0,021	2:1
Разраб.											
Проб.											
Т. контр.							Лист	Листов 1			
					Круг ГОСТ 2590-2006/ 07X16H6-Ш ТУ 14-1-1660-76						
Н. контр.											
Утв.											