




5 Маркировать 4 и клеить К на бирке.

					Э МС21.МПС.500.000.014									
					Втулка с буртиком ЧАВ					Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата									0.021	2:1
Разраб.		Крахмаль												
Проб.														
Т. контр.										Лист		Листов 1		
					Круг ГОСТ 2590-2006/ 07X16H6-Ш ТУ 14-1-1660-76									
Н. контр.														
Утв.														