









Поз.2



- h14; H14; ±IT14/2.
- Пайку деталей поз.1 к поз.2 выполнить припоем ПОС-61. Шов ПН4 ГОСТ 19249-73. Паяльный шов зачистить.

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
б/ч		1		Штуцер верхний, прутки ДКРНП 18 НД ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006	1	
б/ч		2		Штуцер нижний, прутки ГРПНХ 60 НД ЛС59-1 ГОСТ 2060-2006	1	
991-01.01.03						
1	Зам.	17K28-2024	Штуцер 1			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.						
Пров.						
Н. контр.						
Утв.						
					Лист	Листов 1
						1:1