

Перв. примен.		Справ. №		OBS.00.02.03.01-01		$\sqrt{Ra\ 6,3(\checkmark)}$				
Подп. и дата		Инв. № дудл.		Взам. инв. №		Инв. № подл.		<div><div><div>130*</div><div>180</div><div>124</div><div>30</div><div>R3 2 места</div><div>3*</div></div><div><div><div><div></div><div></div><div></div><div></div></div><div></div></div></div></div>		
Подп. и дата		Инв. № дудл.		Взам. инв. №		Инв. № подл.		<div><div>1. *Размеры для справок.</div><div>2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, ± IT12/2.</div></div>		
Подп. и дата		Инв. № дудл.		Взам. инв. №		Инв. № подл.		<div><div><div><div>OBS.00.02.03.01-01</div><div>Рычаг</div><div>Сталь 20 ГОСТ 535-2005</div></div><div><div><div>Лит.</div><div>Масса</div><div>Масштаб</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>0.28</div><div>1:2</div></div><div><div>Лист 1</div><div>Листов 1</div></div><div><div>Polytech</div><div>Voltage Machine</div></div></div></div></div>		
Подп. и дата		Инв. № дудл.		Взам. инв. №		Инв. № подл.		<div><div>Изм. Лист № докум. Подп. Дата</div><div>Разраб.</div><div>Пров.</div><div>Т. контр.</div><div>Н. контр.</div><div>Утв.</div></div>		
Подп. и дата		Инв. № дудл.		Взам. инв. №		Инв. № подл.		<div><div>Копировал</div><div>Формат A4</div></div>		

Файл: OBS.00.02.03.01 - Рычаг