


ЖУК.01.02.04



- \*Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.
- В окружности A не допускается наличие сварочных швов.

	Поз иц ия	Обозначение	Наименование	К- во	
	1	OBS.00.02.03.01-01	Рычаг	1	
	2	OBS.00.02.03.02-01	Ребро	2	

					ЖУК.01.02.04									
					Сборка натяжителя					Лит.		Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									0.55	1:1
Разраб.														
Пров.														
Т. контр.										Лист 1		Листов 1		
										Polytech Voltage Machine				
Н. контр.														
Утв.														