


ЖУК.01.04.00




1. *Размеры для справок.
2. На поверхности А не допускается выступание сварных швов.

Поз. и ц. ия	Обозначение	Наименование	К-во
1	ЖУК.01.03.01	Пластина	1
2	ЖУК.01.03.02	Пластина 2	1
3	ЖУК.01.03.04	Труба 2	1
4	ЖУК.01.03.04-01	Труба 2	1

					ЖУК.01.04.00				
					Кронштейн мотора	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0.83	1:1
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.						Лист 1		Листов 2	
						Polytech Voltage Machine			
Н. контр.									
Утв.									

ЖУК.01.04.00

ЖУК.01.04.00 – Кронштейн мотора
Зеркальное отражение ЖУК.01.04.00



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЖУК.01.04.00

Лист
2