



1. 45..50 HRC.

√3,2 (√)

Параметр	Обозначение	Норма
Модуль	<i>m</i>	2
Число зубьев	<i>z</i>	36
Нормальный исходный контур	-	ГОСТ 13755-81
Коэффициент смещения	<i>x</i>	0
Делительный диаметр	<i>d</i>	72
Число зубьев общей нормали	<i>n</i>	5
Длина общей нормали	<i>W</i>	27,58 ^{-0.15} _{-0.2}

L6.043.001			
Шестерня	Лит.	Масса	Масштаб
			1:1
Сталь 40Х ГОСТ 4543-71		Лист	Листов 1
Копировал			
Формат А3			