


5000-M2502026

✓ Ra 6,3 (✓)



1 *Размеры для справок.

2 H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.

3 Проверить на наличие скрытых дефектов.

4 Маркировать Ч, клеймить К.

5 Дооснастить болтом M16x2 A2 и гровером M16

5000-M2502026

Штифт звена
контрольного плеча

Сталь 08X18H10T

Лист	Масса	Масштаб
1	0,15	1:1
Лист	Листов	1