

Обозначение	Рис.	Примечания
КОС2х35.00.002/ПФ	Рис. 1	С отверстиями φ45 и φ51
-01	Рис. 2	Без отверстий φ45 и φ51


- 1 * Размеры для справок.
- 2 Н14, н14, ±^{IT14}₂.
- 3 Острые кромки притупить R1 или фаской 1x45°.
- 4 Маркировать ударным способом шрифтом Пр10 шифр детали.
- 5 Заготовка ОКК2.35.00.002А.

					КОС2х35.00.002/ПФ			
Изм./Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Корпус верхний	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.							1:5	
Проб.								
Т.контр.					Лист	1	Листов	2
Нач. КО								
Н.контр.								
Утв.								

ККС2х35.00.002/ПФ

Рис. 1

А(1) Остальное смотри Рис.2



Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инд. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ККС2х35.00.002/ПФ

Лист
2

Копировал

Формат А4