

Technical drawing of a mechanical part with the following dimensions:

- Overall width: 35
- Overall height: 80
- Top flange width: 19
- Top flange thickness: 4
- Top flange offset from left edge: 8

1. Подварить стык лазерной сваркой
2. Места сварки пассивировать и отполировать.

[illegible]