



Перв. примен.		Справ. №		ЖУК.14.01.03		$\sqrt{Ra\ 12,5(\checkmark)}$		
								
				1. *Размеры для справок.				
				2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ± IT14/2.				
						ЖУК.14.01.03		
						Гнушка 3		
						Лит. Масса Масштаб		
						0.68 1:2		
						Лист 1 Листов 1		
						Polytech Voltage Machine		
						Сталь 20 ГОСТ 535-2005		
						Копировал Формат А4		

Файл: ЖУК.14.01.03 - Гнушка 3