



[illegible]

1. Неукладанные пределы отклонения размеров Н14, н14, $\pm T_{H14/2}$.
2. *Размер для справок.
3. Сварка по ГОСТ 5264–80.
4. Шероховатость механически обработанных поверхностей Rz80.