



A



1. Сварные швы по ГОСТ 5264-80. Наплавленный металл типа Э42 ГОСТ 9467-75.
2. *Размеры для справок.

Формат	Зона	Поз.	Наименование	Обозначение	Кол.	Прим.	ДРТ13.02.01.200									
				Детали			Шайба упорная									
А3		1	ДРТ13.02.01.201	Фланец	1		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
А4		2	ДРТ13.02.01.202	Обечайка	1		Разраб.									
							Пров.									
							Т.контр.									
							Н.контр.									
							Утв.									