

Перв. примен.

Справ. №

ПЦ1-03.10.02.100СБ

Подп. и дата

Инв. № докл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1

2

70°

17

35±0,2

70*

10*

φ75^{-0,2}_{-0,4}

φ50*

φ75^{-0,2}_{-0,4}

φ65

6°

φ46

250

70*

1885*

250

R1

√Ra 6,3 (√)

Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				Детали		
A4		1	ПЦ1-03.10.01.301	Бобышка	1	
A4		2	ПЦ1-03.10.01.302	Втулка	1	
б/ч		2	ПЦ1-03.10.02.101	Труба	1	l=1885мм
				Труба 50 x 10 ГОСТ 8732-78		
				Ст 4сп ГОСТ 8731-74		

ПЦ1-03.10.02.100СБ

Труба транспортная
(Ду30 ТЗУ2-ТА3)

Лит.

Масса

Масштаб

Лист

Листов

Изм.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т.контр.

Н.контр.

Утв.

1. Сварку производить электродами типа Э42 ГОСТ 9467-75.

2. Сварные швы по ГОСТ 5264-80-Н4-△ 4.

3. Неуказанные предельные отклонения Н14, h14, ±IT¹⁴₂.

4. *Размеры для справок.

Копировал

Формат А3