

30XPA

C: 0,27 - 0,33  
Si: 0,17 - 0,37  
Mn: 0,50 - 0,80  
Ni:  $\leq 0,30$   
Cr: 1,00 - 1,30  
Cu:  $\leq 0,30$   
Fe: 96,50 - 98,10  
B: 0,00 - 0,01

C: 0,32  
Si: 0,35  
Mn: 0,66  
Ni: 0,04  
Cr: 1,20  
Ti: 0,02  
Cu: 0,01  
Al: 0,07  
Fe: 97,31  
Mg: 0,01