



1. *Размеры для справок.
2. HRC 38...42.
3. Размеры в \square согласовать с соответствующим размерами на дет. поз. 1
4. Рабочую поверхность, обработанную $\sqrt{Ra\ 0.40}$ и облоюющую канавку, полировать, хромировать, полировать.

5. Покрытие: Хтв. 15...30 эк.

6. H14; h14; $\pm IT14/2$.