






Продолжение таблицы	Обозначение	D	ℓ	L	A	K
	П2-5131-10	246	97	52	65	30
	П2-5133-10	478	-	62	80	120
	П2-5134-10	367	-	52	65	35,5
	П2-5135-10	315	60	52	65	28
	П2-5137-10	456	-	62	80	100
	П2-5146-10	243	100	52	65	31,5
	П2-5155-10	251	90	62	65	25,5
	П2-5167-10	233	105	52	65	31,5
	П2-5176-10	226	102	52	65	25
	П2-5177-10	349	66	62	70	50,5
	П2-5249-10	253	94	52	65	30,5
	П2-5248-10	210	125	52	65	25
	П2-5283-10	240	100	57	65	30
	П2-5289-10	270	80	52	65	25
	Пг-5296-10	217	110	62	60	28,5
	Пг-5297-10	151	145	57	60	30,5
	Пг-5298-10	243	100	57	60	31,5
	Пг-5304-10	246	100	57	60	33
	Пг-5305-10	199	126	57	70	25,5
	Пг-5333-10	249	96	52	70	30,5
	Пг-5334-10	255	93	57	65	30,5
	Пг-5335-10	235	103	57	65	30,5
	Пг-5340-10	150	140	52	60	25
	Пг-5342-10	199	121	52	65	30,5
	Пг-5363-10	176	127	52	60	25
	Пг-5366-10	346	50	57	60	33

Обозначение	D	ℓ	L	A	K
Пг-5376-10	313	65	52	65	31,5
Пг-5395-10	211	115	52	70	30,5
Пг-5398-10	379	100	52	65	62
Пг-5408-10	277	82	52	70	30,5
Пг-5409-10	266	90	52	65	33
Пг-5410-10	286	80	52	65	33
Пг-5426-10	216	110	52	70	28
Пг-5430-10	183	121	52	65	30
Пг-5431-10	256	90	52	65	28
Пг-5433-10	286	80	57	60	33
Пг-5449-10	339	120	52	60	100
Пг-5451-10	143	144	57	60	25
Пг-5458-10	191	107	52	65	30
Пг-5459-10	393	-	52	65	70
Пг-5470-10	411	-	62	65	80
Пг-5449-10	193	124	52	65	30,5

Изм. Лист				Подл. Лист		Разраб. Буркин		Проект. Баранов		Лист 2		Лист 062	
Сектор в сборе										Ст. 3 ГОСТ 380-88		ОГМет	
Пг-5095-10 см. таб.													
формат А3													



R<sub>2</sub> 40/ (✓)



Обозначение (порядковый номер)	R	D	z	H	l	h	k	Масса
П2-5095-10-02	90	206	13	60	100	50	25	8,3
П2-5097-10-02	85	196	13	60	100	50	25	7,8
П2-5101-10-02	198,5	451	27	80	160	30	100	66,8
П2-5102-10-02	180	416	28	90	140	70	80	58,5
П2-5103-10-02	180	418	29	90	140	70	80	59,5
П2-5104-10-02	190	446	33	95	160	80	100	78,4
П2-5105-10-02	100	236	18	70	105	60	38,35	15,2
П2-5107-10-02	110	260	20	70	120	65	30	18,5
П2-5111-10-02	75	180	15	60	100	40	25	6,2
П2-5113-10-02	120	280	20	70	120	65	30	14,6
П2-5114-01	100	230	15	60	105	60	30	14,2
П2-5115-10-02	110	256	18	70	120	65	30	16,2
П2-5117-10-02	110	257	18,5	70	120	65	30,5	16,5
П2-5121-10-02	250	556	29	90	210	90	100	150
П2-5122-10-02	160	376	28	90	140	70	60	48,0
П2-5123-10-02	100	231	15,5	70	100	50	30,5	15,3
П2-5126-10-02	120	282	21	70	120	60	41	25,5
П2-5127-10-02	75	176	13	60	100	40	25	6,3
П2-5203-10-02	75	180	15	70	100	60	30	7,2

Продолжение таблицы см. лист

П2 5095-10-02

Сектор

ст. 3 Гост 380-88

1:1

ОГН

Формат А2



Обозначение	R	D	z	H	l	h	K
Пг 5131-10-02	110	246	13	60	110	60	30
Пг-5133-10-02	210	478	29	90	170	70	120
Пг-5134-10-02	165	367	18,5	70	130	70	35
Пг-5135-10-02	145	315	12,5	60	120	60	28
Пг-5137-10-02	199	456	29	90	140	80	100
Пг-5146-10-02	105	243	16,5	60	110	50	31,5
Пг-5155-10-02	100	251	25,5	80	110	60	25,5
Пг-5167-10-02	100	233	16,5	70	110	50	31,5
Пг-5176-10-02	100	226	13	60	105	50	25
Пг-5177-10-02	150	349	24,5	80	140	80	50,5
Пг-5249-10-02	110	253	16,5	60	110	50	30,5
Пг-5278-10-02	90	210	15	60	100	40	25
Пг-5283-10-02	100	240	20	70	110	65	30
Пг-5289-10-02	120	270	15	60	100	40	25
Пг 5296-10-02	80	217	28,5	90	105	60	28,5
Пг-5297-10-02	55	151	20,5	70	100	35	30,5
Пг-5298-10-02	100	243	21,5	70	100	70	31,5
Пг-5304-10-02	100	246	23	70	100	70	33
Пг-5305-10-02	80	199	19,5	70	110	50	25,5
Пг-5333-10-02	110	249	14,5	60	100	50	30,5
Пг-5334-10-02	110	255	17,5	60	100	65	30,5
Пг-5335-10-02	100	235	17,5	60	100	65	30,5
Пг-5340-10-02	62	150	13	60	100	35	25
Пг-5342-10-02	85	199	14,5	60	100	40	30,5
Пг-5363-10-02	75	176	13	60	100	40	25
Пг-5366-10-02	150	346	23	70	100	70	33

Обозначение	R	D	z	H	l	h	K
Пг-5376-10-02	140	313	16,5	70	110	50	31,5
Пг-5395-10-02	90	211	15,5	70	100	50	30,5
Пг-5398-10-02	160	379	14,5	60	100	40	62
Пг 5408-10-02	120	277	18,5	70	110	60	30,5
Пг 5409-10-02	120	266	13	60	100	50	33
Пг 5410-10-02	130	286	13	60	110	50	33
Пг 5426-10-02	89,5	216	18,5	70	100	60	28
Пг 5430-10-02	75	183	16,5	60	100	40	30
Пг-5431-10-02	115	256	13	60	100	40	28
Пг-5433-10-02	120	286	23	70	100	70	33
Пг-5449-10-02	152	339	17,5	60	100	60	100
Пг-5451-10-02	60	143	11,5	60	100	25	25
Пг-5458-10-02	77	191	18	70	100	40	38
Пг-5459-10-02	180	393	16,5	60	120	40	40
Пг-5470-10-02	180	411	25,5	80	120	60	80
Пг-5479-10-02	80	193	16,5	60	100	40	30,5

Продолжение таблицы

Разраб. Буркина		Провер. Баранов		Исх. № 79	
Сектор					
ст. 3 ГОСТ 380-88					
формат А3					

Пг-5095-10-02 см. таб.

Лист 2 из 2

ОГМ





Формат		Лист	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
Зона	Лист						
					Документация		
				ПГ-5363-10	Сборочный чертеж	1	
					Детали		
22	2			П2-5363-10-02	Сектор	1	
5/4	3			П2-5363-10-03	Планка упорн.	1	
					Зачиствованные детали		
11	1			ПГ-5111-10-01	Щек	2	

Изд. №	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разработ.	Буркина	И.И.	08.92	
Проверил	Нефедов			
Руковод.				
И. Кантр.				

ПГ-5363-10

Сектор

Лит.	Лист	Листов
	1	1

БМЗ
КБ ОГТ